

WYKAZ USTEREK BUDOWLANYCH – PALISADOWA 49-51, WAŁBRZYCH

Wałbrzych, dnia 12 -10 -2021 r.

SPIS USTEREK BUDOWLANYCH

Wałbrzych, Palisadowa 49-51

L.p.	Wyszczególnienie / opis usterki	UWAGI
1.	Nieprawidłowo wykowane terasy zielone, brak humusu, pieczę kamienne, brak drzew, do ostatej	
2.	Uschnięte drzewa	
3	Nierównidłowo ułożone kostki na miejscach parkingowych, kostki ciemne	
4	Odsłonięcie tynku gospodarczego w nieprawidłowej miejscowości oddalenie drzwi wejściowe od bramy. Pod nim był pny bramie	
5	Schwarcany beton powierzchni schodów i ramy, pęknięcia, nierówności betonu	
6	Niespełniący nie spełniający warunków wyglądu betonu określonego wewnętrznie	
7	Pęknięcia powierzchni betonu	

Bgn W/ ph

WYKAZ USTEREK BUDOWLANYCH – PALISADOWA 49-51, WAŁBRZYCH

8.	Ubrukowane lampy sygnalizacyjne piny bronią się przed ogniem.	
9.	Nierówność tyuku po lewym stronie brony przedniej	
10.	Nie wykorzystane ściany lewej strony przedniej brony do garażu gory klej.	
11.	Nieprawidłowy i nie równy kierunek zewnętrzny / zewnętrzne powierzenie wykonaj piny betonowej / przednia do garażu.	
12.	Pelniącą we ścianach po obu stronach we betonie ordynatorki czynią	
13.	Różny nietekuślnity sposób po obu stronach od. Szczelinów / częściowo dziury, częściowo kętli zębówymi płytkami częściowo wystające kętli betonowe	
14.	Nie uzupełniony styl powierzenia pinów betonowych o ścianach betonowych	
15.	Pinły betonowe od góry liczne pelniącą przez lata dostrzega się robile	
16.	Nierównie wykorzystane dolinki drążonej / okleinnej	
17.	Die spodki posągów	

Byr W/ dh

WYKAZ USTEREK BUDOWLANYCH – PALISADOWA 49-51, WAŁBRZYCH

	Brama systemowa jest zdech nie skrócona	
18.	Ubrudzone drzwi i okna tylicem metylowym	
19.	Nienaturalne wyłuczenie drzwi przy drzwiach wejściowych	
20.	Złe zaprojektowane skrzynie we listwach skrzyni pochylnowe zamontowane niezdobnione	
21.	Toloki przed wejściem nie zamontowane w linii	
22.	Nierówny poziomy puc na desce wejściowej, liczne połuszczenia także z pucu, narożniki	
23.	Windy nie dostosowane do jednej wysokości. Nieba wysokość na portale żeby up. wiechki nie uległy pionowi	
24.	Drzwi przesuwane nie mają kłódki a kłódka gospodarcza nie domyga sie. Brak zamontowania.	
25.	Elementy osprzętu elektrycznego, listwy, drzwi, rung, ocieplanie nie drzwi ubrudzone pucem / tylicem	
26.	Przecinki przez strop gospodarczy w wielu miejscach.	
27.		

By Wd

WYKAZ USTEREK BUDOWLANYCH – PALISADOWA 49-51, WAŁBRZYCH

	Brama w ogrodzeniu stropu płytek z lewej i uszkodzenie elementów dachowych	
28.	Licne zacieki na sufitach ścianach, wykidy i plamy na zaciekiach	
29.	Nierównomierne, nierówne, niejednolite strukture / puszczające ściek, szkoda filtrów, podcięgów.	
30.	Brama w miejscu płyt betonowych mostku fermeckiego	
31.	Nierównie wyłożone malbura na stopach podłodze, licne plamy / niedławienie	
32.	Nefki wyłożone dachówką na ścianach	
33.	Występ ze ścianą gospodarka, tubby, elementy zabezpieczenia itp.	
34.	Występ ze ścianą i sufitem elementy kabli elektroenergetycznych	
35.	Występ ze ścianą i sufitem elementy kabli elektroenergetycznych	
36.	Wykrusza się posadzka w gorzelni na schodach z odsadzeniem linijnym	
37.	Nierówność dachu ścian, gospodarka na rynie struktury	

Brak za

WYKAZ USTEREK BUDOWLANYCH – PALISADOWA 49-51, WAŁBRZYZH

38.	Niejednolite struktury malowany ścian / sufity w obu klatkach schodowych.
39.	Niewłaściwe zamontowane bramki przy wejściu z portera do garażu, nieczęstego
40.	Brama wiele malowane, niderne miejscu razy, elementy podwieszane bez przedziałów malowane farbą emulsyjną.
41.	Niezdobne kable od stoczników otaczających okna we portera we precyzyjnych windach
42.	Drewniny we klatkach wyżej we dachu są ze blisko ściany, BHP! Ryzysko zestrzgnięcie stopy, upadku z drabiny
43.	Na dachu i walek uległy wielokrotnie oddejście popołudniowe, że krótkie wyraźnie popołudniowe
44.	Płotek z szałwii we ostrogu przytulny 48
45.	Nie ostrogu pędzne draniczki windy Mszana Góra nie połączone podwieszane we skoku z dachu
46.	Niewłaściwie zamontowane draniczki do loggiorum / zewnątrz na dole draniczki uległy wyginieciu / przesunięciu przy czynnościach sezonowych
47.	Nie - usiągnąte kątowe fale z ostrogiem drani wychodzące do klatki oraz opuszcza draną / sufitą

BY W/DR

WYKAZ USTEREK BUDOWLANYCH – PALISADOWA 49-51, WAŁBRZYCH

48	W wielu miejscach nie ścieśnione gumy taki niemalże metalowe pewnego czasu pochłonie
49	Niedoregulowane stożki określone
50	Występuje bulastredy na spowinów i płyta. Poza takimi ścień
51.	Pochnylowane przerwy elektrozyne zostępstw. Brak możliwości odkrycia bez uszkodzenia ściany
52.	Niechętne umieszczenie kostki betonowej dopuszka spodów, woda nie spływa.
53	Rozbijają się uderzając o rogi zamontowane w dółku szkieletu metali
54.	Nie dają się uchylić wentylatorów w komorach
55.	Brak klinów dla powiększenia szczelinnych, furtek
56.	* Zbyt duże okno z okleinkami na częściach - czasami błąd mistrza.
57	Ciemne kominy wentylacyjne welu gorzowowskiego

By W/D

WYKAZ USTEREK BUDOWLANYCH – PALISADOWA 49-51, WAŁBRZYCH

58.	Niezdany mur oddzielający ogródki przy lokalu 49/2 murki jest niszy
59.	Ruchome podnóżki drzwi wejściowych oraz do rozerwania
60.	Niejednorodne kolorysytkowe elewacji kilka różnych odcinków bieli
61.	Plamy na elewacji
62.	Kamieni brukowe/kości słoneczne wykuszowane - część nad ziemią uknudzone blachy, zte spodni roznoszenie odbiegające od systemu opak Gony balkonów nie wykuszowane przeróżnościami i zacieki na płytach balkonowych
64.	Wykidy po urzeszonych zaciekach na elewacji
65.	Dziurki w ziemi z płytą brukową nie zabezpieczone, wynikły z tego temu upadanie
66.	Miesiące zaledwie zoprosz klejem farbą na elewacji
67.	Nieprzeciwobieżnie wiele wykuszane alpinizmy z balkonów

By 4/24

WYKAZ USTEREK BUDOWLANYCH – PALISADOWA 49-51, WAŁBRZYCH

68.	Nieprawidłowość we dołce, brak spłaszczeń – sąsiadówka, krytyzują
69.	Nieprawidłowe wykończenie dołek / wykończenie we stylu z blokami i stachanówką
70.	Zabrudzone dołki zapasowe Dłejem, materiały budowlane
71.	Nieprawidłowe, nieestetyczne zakończenia / wykończenia murów gospodarczych betonowe po pozostałościach, elementów drewniowych itp.
72.	Nieprawidłowe wykończenia schodów z dołu we wejściem / rynienku
73.	Nieprawidłowe zamontowane elementy systemowe we stylu okien : elementy obkrywowe we wstępnie zrobionej części
74.	Nieprawidłowe wykończenia izolacji murów
75.	Zabrudzone okony wentylacyjne
76.	W wielu miejscach pośrodku puców itp. we elewacjach elektroinstalacji, wodociągów, szafach drzwiach, oknach itp.
77.	Nieprawidłowe wykończenia meblowe numerous miejsc gospodarzy

Bf

WYKAZ USTEREK BUDOWLANYCH – PALISADOWA 49-51, WAŁBRZYCH

78.	Brama z jednolegimi zamknięciem nieprawidłowa – wg opisu serwiku budowy
79.	Brama jednolegim nie odnosi się do konce – od 10-15 cm ze wsko
80.	Deski kempotypowe nie ograniczają nierównie, zle dociąże, fundament pod deski zapodnisić, licze doliwka desce
81.	Balki humusu nie ograniczają teren nie ubitý, nie ujemany
82.	Próbny z dogrekami cew unieszkodliwiają chropiącościami, brela sterowani w połojach, Tęczówka. Różnice temperatury
83.	Wnętrzny głoszko dwójg i drzwi nie reagują na złącza nie zreglin - jed. się skrócić to i teli się zwyczajem - nie co faję się
85.	Wszystkie inne usterek zgłoszone wcześniej przez właścicieli nie formułowane

By