

KOMINIARSTWO ZDZISŁAW KOMOROWSKI

Unisław Śląski dnia 10-05-2019r

KOMINIARSTWO
Komorowski Zdzisław
58-352 Unisław Śląski 16 A
tel. 845-15-50
NIP 886-104-22-11 REG 890562111

OPINIA

Z wyników przeprowadzonych OGLĘDZIN – EKSPERTYZY URZĄDZEŃ GRZEWCZO KOMINOWYCH w Wałbrzych ul Poleska nr 2 dotyczy mieszk. nr 1 Pan/Pani **Stanisław Szymanek** sporządzona przez posiadającego uprawnienia mistrza kominiarskiego Pana Zdzisława Komorowskiego w celu:

1. Wskazania miejsca na podłączenie
2. Wskazania prawidłowości podłączenia
3. Ustalenie przyczyny wadliwego działania urządzenia

W związku z czym stwierdza się co następuje:

1. Przewody nr 2 (patrz szkic na odwrocie) odpowiadają ~~nie odpowiadają~~ wymaganiom niżej wymienionym przepisom i może (mogą) ~~nie może (nie mogą)~~ być przeznaczone do podłączenia: **kotła CO gazowego**
2. Urządzenie(a) _____ podłączone jest (są) prawidłowo
nie prawidłowo _____
3. Urządzenie(a) _____ działa(ją) wadliwie z przyczyny _____

Celem osiągnięcia prawidłowego funkcjonowania urządzeń należy : **Spaliny z kotła wyprowadzić rurą kwasoodporną w przewodzie kominowym ponad dach. Zamontować wentylację mechaniczną łazienki.**

inne uwagi: **Po wykonaniu zgłosić celem sprawdzenia**
Opinia sporządzona do celów projektowych

Opinię sporządzono w oparciu o: Ustawę Prawa Budowlanego z dnia 07.07.1994r (DZ. U. Nr 89 poz. 4140. Umowę o Ochronie p. poż. z dnia 27.08.1991 r. Dz. U. Nr 81 poz. 351) oraz na ich podstawie wydane przepisy wykonawcze i obowiązujące normy przedmiotowe, w Roz. Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 03.11.1992r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków (Dz. U. Nr 92 poz. 460).

Opinię sporządzono w 2 egz. po 1 egz. dla:

1. a/a
2. Zamawiający
3. _____

Ważność opinii 6 miesięcy od daty wystawienia do realizacji.


potwierdzenie odbioru opinii:

Dnia _____ podpis _____

KIEROWNIK ZAKŁADU
Mistrz kominiarski
(pieczęć zakładu)
Zdzisław Komorowski

Szkic orientacyjny przewodów kominowych:

ul. Poleska 2/1



- 1. Przewód nr 1 - 45 x 45
- 2. Przewód nr 2 - **spaliny z kotła wyprowadzić ponad dach**
- 3. Przewód nr 3 - 25 x 25 - istniejąca wentylacja kuchni
- 4. Przewód nr 4 - podłączyć wentylację mechaniczną łazienki

KIEROWNIK ZAKŁADU
Mistrz Kominarski
Zdzisław Komorowski

KOMINIARSTWO ZDZISŁAW KOMOROWSKI

KOMINIARSTWO
Komorowski Zdzisław
58-352 Unisław Śląski 16 A
tel. 845-15-50
NIP 886-104-22-11 REG. 890562110

Unisław Śląski dnia 10-05-2019r

OPINIA

Z wyników przeprowadzonych OGLEDZIN – EKSPERTYZY URZĄDZEŃ GRZEWCZO KOMINOWYCH w Wałbrzych ul Poleska nr 2 dotyczy mieszk. nr 2 Pan/Pani **Natalia Morka** sporządzona przez posiadającego uprawnienia mistrza kominarskiego Pana Zdzisława Komorowskiego w celu:

1. Wskazania miejsca na podłączenie
2. Wskazania prawidłowości podłączenia
3. Ustalenie przyczyny wadliwego działania urządzenia

W związku z czym stwierdza się co następuje:

1. Przewody nr 2 (patrz szkic na odwrocie) odpowiadają ~~nie odpowiadają~~ wymaganiom niżej wymienionym przepisom i może (mogą) ~~nie może (nie mogą)~~ być przeznaczone do podłączenia: **kotła CO gazowego**
2. Urządzenie(a) _____ podłączone jest (są) prawidłowo
nie prawidłowo _____
3. Urządzenie(a) _____ działa(ją) wadliwie z przyczyny

Celem osiągnięcia prawidłowego funkcjonowania urządzeń należy : **Spaliny z kotła wyprowadzić rurą kwasoodporną w przewodzie kominowym ponad dach.**

inne uwagi: **Po wykonaniu zgłosić celem sprawdzenia**
Opinia sporządzona do celów projektowych

Opinię sporządzono w oparciu o: Ustawę Prawa Budowlanego z dnia 07.07.1994r (DZ. U. Nr 89 poz. 4140. Umowę o Ochronie p. poż. z dnia 27.08.1991 r. Dz. U. Nr 81 poz. 351) oraz na ich podstawie wydane przepisy wykonawcze i obowiązujące normy przedmiotowe, w Roz. Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 03.11.1992r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków (Dz. U. Nr 92 poz. 460).

Opinię sporządzono w 2 egz. po 1 egz. dla:

1. a/a
2. Zamawiający
3. _____

Ważność opinii 6 miesięcy od daty wystawienia do realizacji.


potwierdzenie odbioru opinii:

Dnia _____ podpis _____

Mistrz kominarski
KIEROWNIK ZAKŁADU
Mistrz Kominarski
Zdzisław Komorowski

Szkic orientacyjny przewodów kominowych:

ul . Poleska 2/2



1. Przewód nr 1 - 45 x 45
2. Przewód nr 2 - **spaliny z kotła wyprowadzić ponad dach**
3. Przewód nr 3 - 14 x 14 - wentylacja łazienki
4. Przewód nr 4 - 14 x 14 - wentylacja kuchni

KIEROWNIK ZAKŁADU
Mistrz Kominarski

Zdzisław Komorowski

KOMINIARSTWO ZDZISŁAW KOMOROWSKI

KOMINIARSTWO
Komorowski Zdzisław
58-352 Unisław Śląski 16A
tel. 845-15-50
ID 886-104 22-11 REG 890542110

Unisław Śląski dnia 10-05-2019r

OPINIA

Z wyników przeprowadzonych OGLĘDZIN – EKSPERTYZY URZĄDZEŃ GRZEWCZO KOMINOWYCH w **Wałbrzych** ul **Poleska** nr **2** dotyczy mieszk. nr **3** Pan/Pani _____ sporządzona przez posiadającego uprawnienia mistrza kominarskiego Pana Zdzisława Komorowskiego w celu:

1. Wskazania miejsca na podłączenie
2. Wskazania prawidłowości podłączenia
3. Ustalenie przyczyny wadliwego działania urządzenia

W związku z czym stwierdza się co następuje:

1. Przewody nr **2** (patrz szkic na odwrocie) odpowiadają ~~nie~~ odpowiadają wymaganiom niżej wymienionym przepisom i może (mogą) ~~nie może~~ (nie mogą) być przeznaczone do podłączenia: **kotła CO gazowego**
2. Urządzenie(a) _____ podłączone jest (są) prawidłowo ~~nie prawidłowo~~ _____
3. Urządzenie(a) _____ działa(ją) wadliwie z przyczyny _____

Celem osiągnięcia prawidłowego funkcjonowania urządzeń należy : **Spaliny z kotła wyprowadzić rurą kwasoodporną w przewodzie kominowym ponad dach.**

Zamontować wentylację kuchni w przewodzie kominowym i wyprowadzić ponad dach. Zamontować wentylację mechaniczną łazienki.

inne uwagi: **Po wykonaniu zgłosić celem sprawdzenia**

Opinia sporządzona do celów projektowych

Opinię sporządzono w oparciu o: Ustawę Prawa Budowlanego z dnia 07.07.1994r (DZ. U. Nr 89 poz. 4140. Umowę o Ochronie p. poż. z dnia 27.08.1991 r. Dz. U. Nr 81 poz. 351.) oraz na ich podstawie wydane przepisy wykonawcze

i obowiązujące normy przedmiotowe, w Roz. Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 03.11.1992r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków (Dz. U. Nr 92 poz. 460).

Opinię sporządzono w **2** egz. po 1 egz. dla:

1. a/a
2. Zamawiający
3. _____

Ważność opinii 6 miesięcy od daty wystawienia do realizacji.


potwierdzenie odbioru opinii:

Dnia _____ podpis _____

Mistrz kominarski
Mistrz Zakładu
Mistrz Kominarski
Zdzisław Komorowski
Zdzisław Komorowski

Szkic orientacyjny przewodów kominowych:

ul . Poleska 2/3



1. Przewód nr 1 - 45 x 45.
2. Przewód nr 2 = **spaliny z kotła wyprowadzić ponad dach**
3. Przewód nr 3 - $\varnothing 150$ - podłączyć wentylację kuchni
4. Przewód nr 5 - podłączyć wentylację mechaniczną łazienki

KIEROWNIK ZAKŁADU
Mistrz Kominarski
Zdzisław Komorowski

KOMINIARSTWO ZDZISŁAW KOMOROWSKI

KOMINIARSTWO
Komorowski Zdzisław
58-352 Unisław Śląski 16A
tel. 845-15-50
NIP 886-104-22-11 REG 890569110

Unisław Śląski dnia 10-05-2019r

OPINIA

Z wyników przeprowadzonych OGLEDZIN – EKSPERTYZY URZĄDZEŃ GRZEWCZO KOMINOWYCH w Wałbrzych ul Poleska nr 2 dotyczy mieszk. nr 4 Pań/Pani Lidia Diug sporządzona przez posiadającego uprawnienia mistrza kominiarskiego Pana Zdzisława Komorowskiego w celu:

1. Wskazania miejsca na podłączenie
2. Wskazania prawidłowości podłączenia
3. Ustalenie przyczyny wadliwego działania urządzenia

W związku z czym stwierdza się co następuje:

1. Przewody nr 2 (patrz szkic na odwrocie) odpowiadają ~~nie odpowiadają~~ wymaganiom niżej wymienionym przepisom i może (mogą) ~~nie może (nie mogą)~~ być przeznaczone do podłączenia: **kotła CO gazowego**
2. Urządzenie(a) _____ podłączone jest (są) prawidłowo
nie prawidłowo _____
3. Urządzenie(a) _____ działa(ją) wadliwie z przyczyny _____

Celem osiągnięcia prawidłowego funkcjonowania urządzeń należy : **Spaliny z kotła wyprowadzić rurą kwasoodporną w przewodzie kominowym ponad dach. W przewodzie kominowym nr 3 zmontować wentylację kuchni $\varnothing 150$ i wyprowadzić ponad dach. Zamontować wentylację mechaniczną łazienki.**

inne uwagi: **Po wykonaniu zgłosić celem sprawdzenia**
Opinia sporządzona do celów projektowych

Opinię sporządzono w oparciu o: Ustawę Prawa Budowlanego z dnia 07.07.1994r (DZ. U. Nr 89 poz. 4140. Umowę o Ochronie p. poż. z dnia 27.08.1991 r. Dz. U. Nr 81 poz. 351) oraz na ich podstawie wydane przepisy wykonawcze i obowiązujące normy przedmiotowe, w Roz. Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 03.11.1992r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków (Dz. U. Nr 92 poz. 460).

Opinię sporządzono w 2 egz. po 1 egz. dla:

1. a/a
2. Zamawiający
3. _____

Ważność opinii 6 miesięcy od daty wystawienia do realizacji.


potwierdzenie odbioru opinii:

Dnia _____ podpis _____

KIEROWNIK ZAKŁADU
Mistrz kominiarski
(pieczęć Zakładu)
Zdzisław Komorowski

Szkic orientacyjny przewodów kominowych:

ul . Poleska 2/4



1. Przewód nr 1 - 45 x 45
2. Przewód nr 2 - **spaliny z kotła wyprowadzić ponad dach**
3. Przewód nr 3 - 25 x 25 - podłączyć wentylację kuchni
4. Przewód nr 4 - podłączyć wentylację mechaniczną łazienki

KIEROWNIK ZAKŁADU
Mistrz Kominarski
Zdzisław Komorowski

KOMINIARSTWO ZDZISŁAW KOMOROWSKI

Unisław Śląski dnia 10-05-2019r

KOMINIARSTWO
Komorowski Zdzisław
58-352 Unisław Śląski 16 A
tel. 845-15-50
NIP 886-104-92-11 REG 890562110

OPINIA

Z wyników przeprowadzonych OGLĘDZIN – EKSPERTYZY URZĄDZEŃ GRZEWCZO KOMINOWYCH w Wałbrzych ul Poleska nr 2 dotyczy mieszk. nr 5 Pan/Pani **Teresa i Jerzy Kowalscy** sporządzona przez posiadającego uprawnienia mistrza kominarskiego Pana Zdzisława Komorowskiego w celu:

1. Wskazania miejsca na podłączenie
2. Wskazania prawidłowości podłączenia
3. Ustalenie przyczyny wadliwego działania urządzenia

W związku z czym stwierdza się co następuje:

1. Przewody nr 2 (patrz szkic na odwrocie) odpowiadają ~~nie odpowiadają~~ wymaganiom niżej wymienionym przepisom i może (mogą) ~~nie może (nie mogą)~~ być przeznaczone do podłączenia: **kotła CO gazowego**
2. Urządzenie(a) _____ podłączone jest (są) prawidłowo ~~nie prawidłowo~~ _____
3. Urządzenie(a) _____ działa(ją) wadliwie z przyczyny _____

Celem osiągnięcia prawidłowego funkcjonowania urządzeń należy : **Spaliny z kotła wyprowadzić rurą kwasoodporną w przewodzie kominowym ponad dach.**

Zamontować wentylację kuchni Ø150 w przewodzie kominowym i wyprowadzić ponad dach. Zamontować wentylację mechaniczną łazienki.

inne uwagi: **Po wykonaniu zgłosić celem sprawdzenia**

Opinia sporządzona do celów projektowych

Opinię sporządzono w oparciu o: Ustawę Prawa Budowlanego z dnia 07.07.1994r (DZ. U. Nr 89 poz. 4140. Umowę o Ochronie p. poż. z dnia 27.08.1991 r. Dz. U. Nr 81 poz. 351.) oraz na ich podstawie wydane przepisy wykonawcze

i obowiązujące normy przedmiotowe, w Roz. Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 03.11.1992r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków (Dz. U. Nr 92 poz. 460).

Opinię sporządzono w 2 egz. po 1 egz. dla:

1. a/a
2. Zamawiający
3. _____

Ważność opinii 6 miesięcy od daty wystawienia do realizacji.

potwierdzenie odbioru opinii:


Dnia _____ podpis _____

KIEROWNIK ZAKŁADU
Mistrz Kominarski
(pieczęć zakładu)

Zdzisław Komorowski

Szkic orientacyjny przewodów kominowych:

ul. Poleska 2/5



1. Przewód nr 1 - 45 x 45
2. Przewód nr 2 - spaliny z kotła wyprowadzić ponad dach
3. Przewód nr 3 - $\varnothing 150$ - podłączyć wentylację kuchni
4. Przewód nr 5 - podłączyć wentylację mechaniczną łazienki

KIEROWNIK ZAKŁADU
Mistrz Kominarski
Zdzisław Komorowski

KOMINIARSTWO ZDZISŁAW KOMOROWSKI

KOMINIARSTWO
Komorowski Zdzisław
58-352 Unisław Śląski 16A
tel. 845-15-50
NIP 886-104-92-11 REG 89056211

Unisław Śląski dnia 10-05-2019r

OPINIA

Z wyników przeprowadzonych OGLĘDZIN – EKSPERTYZY URZĄDZEŃ GRZEWCZO KOMINOWYCH w Wałbrzych ul Poleska nr 2 dotyczy mieszk. nr 6 Pan/Pani **Grażyna Grzywna** sporządzona przez posiadającego uprawnienia mistrza kominiarskiego Pana Zdzisława Komorowskiego w celu:

1. Wskazania miejsca na podłączenie
2. Wskazania prawidłowości podłączenia
3. Ustalenie przyczyny wadliwego działania urządzenia

W związku z czym stwierdza się co następuje:

1. Przewody nr 2 (patrz szkic na odwrocie) odpowiadają ~~nie~~ odpowiadają wymaganiom niżej wymienionym przepisom i może (mogą) ~~nie może (nie mogą)~~ być przeznaczone do podłączenia: **kotła CO gazowego**
2. Urządzenie(a) _____ podłączone jest (są) prawidłowo
nie prawidłowo _____
3. Urządzenie(a) _____ działa(ją) wadliwie z przyczyny _____

Celem osiągnięcia prawidłowego funkcjonowania urządzeń należy : **Spaliny z kotła wyprowadzić rurą kwasoodporną w przewodzie kominowym ponad dach. Zamontować wentylację kuchni Ø150 w przewodzie kominowym i wyprowadzić ponad dach. Zamontować wentylację mechaniczną łazienki.**

inne uwagi: **Po wykonaniu zgłosić celem sprawdzenia**
Opinia sporządzona do celów projektowych

Opinię sporządzono w oparciu o: Ustawę Prawa Budowlanego z dnia 07.07.1994r (DZ. U. Nr 89 poz. 4140. Umowę o Ochronie p. poż. z dnia 27.08.1991 r. Dz. U. Nr 81.poz. 351) oraz na ich podstawie wydane przepisy wykonawcze

i obowiązujące normy przedmiotowe, w Roz. Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 03.11.1992r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków (Dz. U. Nr 92 poz. 460).

Opinię sporządzono w 2 egz. po 1 egz. dla:

1. a/a
2. Zamawiający
3. _____

Ważność opinii 6 miesięcy od daty wystawienia do realizacji.


potwierdzenie odbioru opinii:

Dnia _____ podpis _____

KIEROWNIK ZAKŁADU
Mistrz Kominiarski
(pieczęć zakładu)
Zdzisław Komorowski

Szkic orientacyjny przewodów kominowych:

ul . Poleska 2/6



1. Przewód nr 1 - 45 x 45
2. Przewód nr 2 - spaliny z kotła wyprowadzić ponad dach
3. Przewód nr 3 - $\varnothing 150$ - podłączyć wentylację kuchni
4. Przewód nr 5 - podłączyć wentylację mechaniczną łazienki

KIEROWNIK ZAKŁADU
Mistrz Kominarski
Zdzisław Komorowski

KOMINIARSTWO ZDZISŁAW KOMOROWSKI

KOMINIARSTWO
Komorowski Zdzisław
58-352 Unisław Śląski 16 A
tel. 845-15-50
NIP 886-104-22-11 REG 800560000

Unisław Śląski dnia 10-05-2019r

OPINIA

Z wyników przeprowadzonych OGLĘDZIN – EKSPERTYZY URZĄDZEŃ GRZEWCZO KOMINOWYCH w Wałbrzych ul Poleska nr 2 dotyczy mieszk. nr 7 Pan/Pani Ewa Horwat sporządzona przez posiadającego uprawnienia mistrza kominarskiego Pana Zdzisława Komorowskiego w celu:

1. Wskazania miejsca na podłączenie
2. Wskazania prawidłowości podłączenia
3. Ustalenie przyczyny wadliwego działania urządzenia

W związku z czym stwierdza się co następuje:

1. Przewody nr 2 (patrz szkic na odwrocie) odpowiadają ~~nie~~ odpowiadają wymaganiom niżej wymienionym przepisom i może (mogą) ~~nie może (nie mogą)~~ być przeznaczone do podłączenia: **kotła CO gazowego**
2. Urządzenie(a) _____ podłączone jest (są) prawidłowo
nie prawidłowo _____
3. Urządzenie(a) _____ działa(ją) wadliwie z przyczyny

Celem osiągnięcia prawidłowego funkcjonowania urządzeń należy : **Spaliny z kotła wyprowadzić kominem z rury kwasoodpornej ponad dach. Zamontować wentylację kuchni i łazienki, oizolować i wyprowadzić ponad dach.**

inne uwagi: **Po wykonaniu zgłosić celem sprawdzenia**
Opinia sporządzona do celów projektowych

Opinię sporządzono w oparciu o: Ustawę Prawa Budowlanego z dnia 07.07.1994r (Dz. U. Nr 89 poz. 4140. Umowę o Ochronie p. poż. z dnia 27.08.1991r. Dz. U. Nr 81 poz. 351) oraz na ich podstawie wydane przepisy wykonawcze i obowiązujące normy przedmiotowe, w Roz. Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 03.11.1992r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków (Dz. U. Nr 92 poz. 460).

Opinię sporządzono w 2 egz. po 1 egz. dla:

1. a/a
2. Zamawiający
3. _____

Ważność opinii 6 miesięcy od daty wystawienia do realizacji.


potwierdzenie odbioru opinii:

Dnia _____ podpis _____

KIEROWNIK ZAKŁADU
Mistrz Kominarski
Zdzisław Komorowski
(pieczęć zakładu)

Szkic orientacyjny przewodów kominowych:

ul . Poleska 2/7



1. Przewód nr 1 - $\varnothing 150$ - podłączyć wentylację kuchni.
2. Przewód nr 2 = **spaliny z kotła wyprowadzić ponad dach**
3. Przewód nr 3 - $\varnothing 150$ - podłączyć wentylację łazienki

KIEROWNIK ZAKŁADU
Mistrz Kominarski

Zdzisław Kemorowski

KOMINIARSTWO ZDZISŁAW KOMOROWSKI

KOMINIARSTWO
Komorowski Zdzisław
58-352 Unisław Śląski 16A
tel. 845-15-50
NIP 886-104-22-31 REG 890569311

Unisław Śląski dnia 10-05-2019r

OPINIA

Z wyników przeprowadzonych OGLĘDZIN – EKSPERTYZY URZĄDZEŃ GRZEWCZO KOMINOWYCH w Wałbrzych ul Poleska nr 2 dotyczy mieszk. nr 8 Pán/Pani **Jadwiga Rusin** sporządzona przez posiadającego uprawnienia mistrza kominarskiego Pana Zdzisława Komorowskiego w celu:

1. Wskazania miejsca na podłączenie
2. Wskazania prawidłowości podłączenia
3. Ustalenie przyczyny wadliwego działania urządzenia

W związku z czym stwierdza się co następuje:

1. Przewody nr **2** (patrz szkic na odwrocie) odpowiadają ~~nie odpowiadają~~ wymaganiom niżej wymienionym przepisom i może (mogą) ~~nie może (nie mogą)~~ być przeznaczone do podłączenia: **kotła CO gazowego**
2. Urządzenie(a) _____ podłączone jest (są) prawidłowo ~~nie prawidłowo~~ _____
3. Urządzenie(a) _____ działa(ją) wadliwie z przyczyny _____

Celem osiągnięcia prawidłowego funkcjonowania urządzeń należy : **Spaliny z kotła wyprowadzić kominem z rury kwasoodpornej ponad dach. Zamontować wentylację kuchni i łazienki, oizolować i wyprowadzić ponad dach.**

inne uwagi: **Po wykonaniu zgłosić celem sprawdzenia**
Opinia sporządzona do celów projektowych

Opinię sporządzono w oparciu o: Ustawę Prawa Budowlanego z dnia 07.07.1994r (DZ. U. Nr 89 poz. 4140. Umowę o Ochronie p. poż. z dnia 27.08.1991 r. Dz. U. Nr 81 poz. 351.) oraz na ich podstawie wydane przepisy wykonawcze i obowiązujące normy przedmiotowe, w Roz. Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 03.11.1992r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków (Dz. U. Nr 92 poz. 460).

Opinię sporządzono w 2 egz. po 1 egz. dla:

1. a/a
2. Zamawiający
3. _____

Ważność opinii 6 miesięcy od daty wystawienia do realizacji.


potwierdzenie odbioru opinii:

Dnia _____ podpis _____

KIEROWNIK ZAKŁADU
Mistrz kominarski
(pieczęć zakładu)
Zdzisław Komorowski

Szkic orientacyjny przewodów kominiowych:

ul . Poleska 2/8



1. Przewód nr 1 - $\varnothing 150$ - podłączyć wentylacje kuchni
2. Przewód nr 2 = **spaliny z kotła wyprowadzić ponad dach**
3. Przewód nr 3 - $\varnothing 150$ - podłączyć wentylacje łazienki

KIEROWNIK ZAKŁADU
Mistrz Kominarski
Zdzisław Komorowski

KOMINIARSTWO ZDZISŁAW KOMOROWSKI

KOMINIARSTWO
Komorowski Zdzisław
58-352 Unisław Śląski 16A
tel. 845-15-50
NIP 886-104-22-11 REG 890560

Unisław Śląski dnia 10-05-2019r

OPINIA

Z wyników przeprowadzonych OGLĘDZIN – EKSPERTYZY URZĄDZEŃ GRZEWCZO KOMINOWYCH w Wałbrzych ul Poleska nr 4 dotyczy mieszk. nr 1 Pan/Pani Czesława i Bolesław Rochatka-Gerlach sporządzona przez posiadającego uprawnienia mistrza kominiarskiego Pana Zdzisława Komorowskiego w celu:

1. Wskazania miejsca na podłączenie
2. Wskazania prawidłowości podłączenia
3. Ustalenie przyczyny wadliwego działania urządzenia

W związku z czym stwierdza się co następuje:

1. Przewody nr 2 (patrz szkic na odwrocie) odpowiadają ~~nie odpowiadają~~ wymaganiom niżej wymienionym przepisom i może (mogą) ~~nie może (nie mogą)~~ być przeznaczone do podłączenia: **kotła CO gazowego**
2. Urządzenie(a) _____ podłączone jest (są) prawidłowo
nie prawidłowo _____
3. Urządzenie(a) _____ działa(ją) wadliwie z przyczyny

Celem osiągnięcia prawidłowego funkcjonowania urządzeń należy : **Spaliny z kotła wyprowadzić rurą kwasoodporną w przewodzie kominowym ponad dach.**

inne uwagi: **Po wykonaniu zgłosić celem sprawdzenia**
Opinia sporządzona do celów projektowych

Opinię sporządzono w oparciu o: Ustawę Prawa Budowlanego z dnia 07.07.1994r (DZ. U. Nr 89 poz. 4140. Umowę o Ochronie p. poż. z dnia 27.08.1991 r. Dz. U. Nr 81 poz. 351) oraz na ich podstawie wydane przepisy wykonawcze i obowiązujące normy przedmiotowe, w Roz. Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 03.11.1992r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków (Dz. U. Nr 92 poz. 460).

Opinię sporządzono w 2 egz. po 1 egz. dla:

1. a/a
2. Zamawiający
3. _____

Ważność opinii 6 miesięcy od daty wystawienia do realizacji.


potwierdzenie odbioru opinii:

Dnia _____ podpis _____

Mistrz kominiarski
KIEROWNIK ZAKŁADU
(pieczęć zakładu)
Mistrz kominiarski
Zdzisław Komorowski

Szkic orientacyjny przewodów kominowych:

ul. Poleska 4/1



1. Przewód nr 1 - 45 x 45
2. Przewód nr 2 - **spaliny z kotła wyprowadzić ponad dach**
3. Przewód nr 3 - 25 x 25 - istniejąca wentylacja łazienki
4. Przewód nr 5 - 17 x 17 - istniejąca wentylacja kuchni

KIEROWNIK ZAKŁADU
Mistrz Kominarski

Zdzisław Komarowski

KOMINIARSTWO ZDZISŁAW KOMOROWSKI

KOMINIARSTWO
Komorowski Zdzisław
58-352 Unisław Śląski 16A
tel. 845-15-50
NIP 886-104-22-11 REG 890562114

Unisław Śląski dnia 10-05-2019r

OPINIA

Z wyników przeprowadzonych OGLĘDZIN – EKSPERTYZY URZĄDZEŃ GRZEWCZO KOMINOWYCH w **Wałbrzych** ul **Poleska** nr 4 dotyczy mieszk. nr 2 **Pań/Pani Lidia Diug** sporządzona przez posiadającego uprawnienia mistrza kominarskiego Pana Zdzisława Komorowskiego w celu:

1. Wskazania miejsca na podłączenie
2. Wskazania prawidłowości podłączenia
3. Ustalenie przyczyny wadliwego działania urządzenia

W związku z czym stwierdza się co następuje:

1. Przewody nr 2 (patrz szkic na odwrocie) odpowiadają ~~nie odpowiadają~~ wymaganiom niżej wymienionym przepisom i może (mogą) ~~nie może (nie mogą)~~ być przeznaczone do podłączenia: **kotła CO gazowego**
2. Urządzenie(a) _____ podłączone jest (są) prawidłowo
nie prawidłowo _____
3. Urządzenie(a) _____ działa(ją) wadliwie z przyczyny _____

Celem osiągnięcia prawidłowego funkcjonowania urządzeń należy : **Spaliny z kotła wyprowadzić rurą kwasoodporną w przewodzie kominowym ponad dach.**

Zamontować wentylację kuchni w przewodzie kominowym i wyprowadzić ponad dach. W przewodzie kominowym nr 4 zamontować wentylację łazienki $\varnothing 150$, i wyprowadzić ponad dach.

inne uwagi: **Po wykonaniu zgłosić celem sprawdzenia**
Opinia sporządzona do celów projektowych

Opinię sporządzono w oparciu o: Ustawę Prawa Budowlanego z dnia 07.07.1994r (DZ. U. Nr 89 poz. 4140. Umowę o Ochronie p. poż. z dnia 27.08.1991 r. Dz. U. Nr 81 poz. 351) oraz na ich podstawie wydane przepisy wykonawcze i obowiązujące normy przedmiotowe, w Roz. Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 03.11.1992r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków (Dz. U. Nr 92 poz. 460).

Opinię sporządzono w 2 egz. po 1 egz. dla:

1. a/a
2. Zamawiający
3. _____

Ważność opinii 6 miesięcy od daty wystawienia do realizacji.


potwierdzenie odbioru opinii:

Dnia _____ podpis _____

KIEROWNIK ZAKŁADU
Mistrz kominarski
(pieczęć zakładu)
Zdzisław Komorowski

Szkic orientacyjny przewodów kominowych:

ul. Poleska 4/2



1. Przewód nr 1 - 45 x 45
2. Przewód nr 2 - **spaliny z kotła wyprowadzić ponad dach**
3. Przewód nr 3 - $\varnothing 150$ - podłączyć wentylację kuchni
4. Przewód nr 4 - 17 x 17 - podłączyć wentylację łazienki

KIEROWNIK ZAKŁADU
Mistrz Kominarski
Zdzisław Komorowski

KOMINIARSTWO ZDZISŁAW KOMOROWSKI

KOMINIARSTWO
Komorowski Zdzisław
58-352 Unisław Śląski 16A
tel. 845-15-50
NIP 886-104-92-31 REG 890562110

Unisław Śląski dnia 10-05-2019r

OPINIA

Z wyników przeprowadzonych OGLĘDZIN – EKSPERTYZY URZĄDZEŃ GRZEWCZO KOMINOWYCH w Wałbrzych ul Poleska nr 4 dotyczy mieszk. nr 3 Pan/Pani Eugeniusz Kocierz sporządzona przez posiadającego uprawnienia mistrza kominarskiego Pana Zdzisława Komorowskiego w celu:

1. Wskazania miejsca na podłączenie
2. Wskazania prawidłowości podłączenia
3. Ustalenie przyczyny wadliwego działania urządzenia

W związku z czym stwierdza się co następuje:

1. Przewody nr 2 (patrz szkic na odwrocie) odpowiadają ~~nie odpowiadają~~ wymaganiom niżej wymienionym przepisom i może (mogą) ~~nie może (nie mogą)~~ być przeznaczone do podłączenia: **kotła CO gazowego**
2. Urządzenie(a) _____ podłączone jest (są) prawidłowo
nie prawidłowo _____
3. Urządzenie(a) _____ działa(ją) wadliwie z przyczyny _____

Celem osiągnięcia prawidłowego funkcjonowania urządzeń należy : **Spaliny z kotła wyprowadzić rurą kwasoodporną w przewodzie kominowym ponad dach.**

Zamontować wentylację kuchni i łazienki w przewodzie kominowym i wyprowadzić ponad dach.

inne uwagi: **Po wykonaniu zgłosić celem sprawdzenia**
Opinia sporządzona do celów projektowych

Opinię sporządzono w oparciu o: Ustawę Prawa Budowlanego z dnia 07.07.1994r (DZ. U. Nr 89 poz. 4140. Umowę o Ochronie p. poż. z dnia 27.08.1991 r. Dz. U. Nr 81 poz. 351) oraz na ich podstawie wydane przepisy wykonawcze i obowiązujące normy przedmiotowe, w Roz. Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 03.11.1992r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków (Dz. U. Nr 92 poz. 460),

Opinię sporządzono w 2 egz. po 1 egz. dla:

1. a/a
2. Zamawiający
3. _____

Ważność opinii 6 miesięcy od daty wystawienia do realizacji.


potwierdzenie odbioru opinii:

Dnia _____ podpis _____

MISTRZ KOMINIARSKI
Mistrz Kominarski
(pieczęć zakładu)
Zdzisław Komorowski

Szkic orientacyjny przewodów kominowych:

ul . Poleska 4/3



1. Przewód nr 1 - 45 x 45
2. Przewód nr 2 - **spaliny z kotła wyprowadzić ponad dach**
3. Przewód nr 3 - $\varnothing 150$ - podłączyć wentylację kuchni
4. Przewód nr 4 - $\varnothing 150$ - podłączyć wentylację łazienki

KIEROWNIK ZAKŁADU
Mistrz Kaminarski

Zdzisław Komorowski

KOMINIARSTWO ZDZISŁAW KOMOROWSKI

KOMINIARSTWO
Komorowski Zdzisław
58-352 Unisław Śląski 16A
tel. 845-15-50
NIP 886-104-22-11 REG 890562116

Unisław Śląski dnia 10-05-2019r

OPINIA

Z wyników przeprowadzonych OGLĘDZIN – EKSPERTYZY URZĄDZEŃ GRZEWCZO KOMINOWYCH w Wałbrzych ul Poleska nr 4 dotyczy mieszk. nr 4 Pan/Pani **Joanna i Przemysław Jankiewicz** sporządzona przez posiadającego uprawnienia mistrza kominiarskiego Pana Zdzisława Komorowskiego w celu:

1. Wskazania miejsca na podłączenie
2. Wskazania prawidłowości podłączenia
3. Ustalenie przyczyny wadliwego działania urządzenia

W związku z czym stwierdza się co następuje:

1. Przewody nr 2 (patrz szkic na odwrocie) odpowiadają ~~nie odpowiadają~~ wymaganiom niżej wymienionym przepisom i może (mogą) ~~nie może (nie mogą)~~ być przeznaczone do podłączenia: **kotła CO gazowego**
2. Urządzenie(a) _____ podłączone jest (są) prawidłowo
nie prawidłowo _____
3. Urządzenie(a) _____ działa(ją) wadliwie z przyczyny _____

Celem osiągnięcia prawidłowego funkcjonowania urządzeń należy : **Spaliny z kotła wyprowadzić kominem z rury kwasoodpornej ponad dach. Zamontować wentylację łazienki, oizolować i wyprowadzić ponad dach.**

inne uwagi: **Po wykonaniu zgłosić celem sprawdzenia**
Opinia sporządzona do celów projektowych

Opinię sporządzono w oparciu o: Ustawę Prawa Budowlanego z dnia 07.07.1994r (DZ. U. Nr 89 poz. 4140. Umowę o Ochronie p. poż. z dnia 27.08.1991 r. Dz. U. Nr 81 poz. 351) oraz na ich podstawie wydane przepisy wykonawcze i obowiązujące normy przedmiotowe, w Roz. Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 03.11.1992r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków (Dz. U. Nr 92 poz. 460).

Opinię sporządzono w 2 egz. po 1 egz. dla:

1. a/a
2. Zamawiający
3. _____


Ważność opinii 6 miesięcy od daty wystawienia do realizacji.

potwierdzenie odbioru opinii:

Dnia _____ podpis _____

KIEROWNIK ZAKŁADU
Mistrz Kominiarski
Zdzisław Komorowski
(pieczęć zakładu)

Szkic orientacyjny przewodów kominowych:
ul. Poleska 4/4



1. Przewód nr 1 - 45 x 45
2. Przewód nr 2 - spaliny z kotła wyprowadzić ponad dach
3. Przewód nr 3 - $\varnothing 150$ - podłączyć wentylację łazienki ~~z kuchenką~~ *z kuchenką*
4. Przewód nr 5 - 17 x 17 - podłączyć wentylację łazienki

KIEROWNIK ZAKŁADU
Mistrz Kominarski

Zdzisław Komorowski